

CD		CODICE
TSK	Tipo scheda	SI
NCI	ID Samira	24973
NCT		CODICE
NCTW	Codice Univoco Regionale	TABIS001038
NCTO	Id Origine	118365
CDG	Condizione Giuridica Bene	Proprietà privata
CEC		ENTE COMPETENTE
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	Sop. Belle Arti BR-LE
CECR	Ente Competente Ruolo	tutela
DA		DATI ANALITICI
DAF		DEFINIZIONE
DAFB	Tipo elemento culturale	Bene immobile SITO
DAFT	Denominazione	Casino Pappaferi
DAFD	Descrizione	<p>Il casino Pappaferi è composto da due distinti corpi di fabbrica. L'edificio principale si compone di due piani: il primo piano era destinato probabilmente ad abitazione, il piano terra era usato per lo stoccaggio dei prodotti agricoli. Un altro fabbricato, atto al ricovero degli animali, è addossato lungo la parete nord del recinto in pietra che circonda il sito. Un'antica cisterna seminterrata per la raccolta dell'acqua piovana è posta nella zona antistante il casino, a est. Tutti i corpi di fabbrica sono in muratura di blocchi di pietra locale (tufo) e non presentano particolari elementi stilistici, a eccezione di una semplice cornice aggettante lungo la parte superiore dei prospetti nord, est e sud dell'edificio principale e le cornici intorno alle finestre del primo piano dell'edificio principale. Attualmente tutti gli accessi ai fabbricati sono murati e si rileva un avanzato stato di degrado. Di fronte il casino, oltre la stradina sterrata, si trova una piccola cappella, con un orientamento (sud/ovest-nord/est) diverso rispetto agli edifici della piccola masseria. Anch'essa ha gli accessi murati, ma sulla cornice dell'ingresso principale si legge ancora l'incisione "AD 1550/DEUOTIONI/CONCORDAT(-)"</p>

Il prospetto principale è estremamente semplice, senza alcun elemento decorativo tranne una cornice sul limite superiore della facciata che forma una sorta di timpano nella parte centrale. Il timpano manca del vertice, dove probabilmente era affissa una croce o un altro simbolo cristiano.

DAFS	Schema d'impianto del sito	Regolare
DAFP	Permanenza d'impianto	media
DAFI	Descrizione dell'impianto	nel corso del 1700 gli originari corpi di fabbrica furono ampliati con due vani al primo piano dell'edificio principale e una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana nella zona antistante ad esso.
DAFE	Tipo di evidenza	Strutture
DAFM	Criterio Perimetrazione	la perimetrazione si limita al casino e all'area immediatamente antistante in cui si trova la cappella
DAFC	Stato di conservazione	Danno grave
DAFQ	Dimensioni mq	2474.22

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC	Categoria	Insedimento
OGTT	Tipo	Casino
OGTF	Funzione	Abitativa/residenziale
OGTF	Funzione	Agricola

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP	Provincia	TA
PVCC	Comune	Manduria
PVCL	Località	Località Capitolo
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia contemporanea
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia Storica

PVCD	Descrizione della localizzazione	il casino si trova a circa 5 km da Manduria, sulla Strada Provinciale 96 per Francavilla Fontana
PVCA	Affidabilità del dato	Certo
PVCB	Bene urbano	no

GE GEOREFERENZIAZIONE

GEM	Metodo di localizzazione	CTR (carta tecnica regionale)
GET	Tipo di georeferenziazione	areale
GPT	Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GEJ	GEOJson info originale	<pre>{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.6132531,40.4545922],[17.6132068,40.4544979],[17.6132991,40.4544422],[17.6132246,40.4543276],[17.6132681,40.4542707],[17.6132032,40.4542466],[17.6131655,40.4542963],[17.6130085,40.4544116],[17.6129222,40.4544647],[17.6129059,40.4544372],[17.612843,40.4544642],[17.6128061,40.4543789],[17.6125413,40.454464],[17.6125696,40.4545658],[17.6127151,40.4548604],[17.6128298,40.4548322],[17.6128434,40.4548691],[17.6130778,40.4547847],[17.6130266,40.4546416],[17.6132531,40.4545922]]]},"properties":{}}</pre>

DT CRONOLOGIA

CRO	Periodo	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
CRO	Periodo	Età moderna (XVI -XVIII secolo)

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI	Dal	XVI
DTSF	Al	XX

DTM	Motivazione cronologia	Analisi tipologica
DTM	Motivazione cronologia	Bibliografia
DTM	Motivazione cronologia	Dati epigrafici
DTM	Motivazione cronologia	Fonte archivistica

NS NOTIZIE STORICHE

NSC NOTIZIE STORICHE

NSCD Dal XVI

NSCA Al XXI

NSCN Notizia

Al di là dell'iscrizione della cappella che fa riferimento alla metà del XVI secolo, una parte dei fabbricati del casino Pappaferi esisteva già nel 1583, come riportato negli antichi documenti del monastero di Santa Maria di Costantinopoli di Manduria: in essi erano descritti gli edifici presenti in località "delli Papaveri" che ricadeva nel feudo Concordato di Oria. Nel novembre 1696 i signori Micelli vendettero il casino e i terreni di pertinenza ai sacerdoti Nicola e Tommaso de Marco del convento di Santa Maria di Costantinopoli. Fu nel corso del 1700 che gli originari corpi di fabbrica furono ampliati con due vani al primo piano dell'edificio principale e una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana nella zona antistante ad esso. Il convento e tutti i suoi beni furono oggetto di soppressione nel 1866 e, dopo varie vicissitudini, il casino Pappaferi è oggi tra i beni della famiglia Pasanisi di Manduria.

NSCR Riferimento Intorno

NSCS Notizia sintetica Completamento

NSCF Fonte Coco R. G. 2009, pp. 268-269

CA CONTESTO AMBIENTALE

CAM CARATTERI AMBIENTALI

CAMF Margini Fisici Artificiali Recinto

CAMF Margini Fisici Artificiali Viabilità

CAMA Area di pertinenza si

VE VERIFICABILITA'

VER VERIFICABILITA'

VERA Verificabilità attuale verificato

FV FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUS Sito visitato no

FVUT Tipo di fruibilità Non fruibile

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH	Sigla per citazione	00009776
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Coco R. G., Manduria tra Taranto e Capo d'Otranto. etimo, mito e storia del territorio, Manduria tra Taranto e Capo d'Otranto. etimo, mito e storia del territorio, , Mottola: , 2009
BIBR	Riferimento	268-269

AN ANNOTAZIONI