CD	CODICE	
TSK	Tipo scheda	UT
NCI	ID Samira	11118
NCT	CODICE	
NCTW	Codice Univoco Regionale	FGBIU001078
NCTO	Id Origine	127164
CDG	Condizione Giuridica Bene	Proprietà Ente religioso cattolico
CEC	ENTE COMPETENTE	
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione
RV	RELAZIONI DIRETTE	
RSE	Tipo relazione	elemento contenuto in
RVC	COMPLESSO TOPOGRAFICO	
RVCK	Collegamento scheda CT	FGBIC000123
RVCN	Denominazione CT	Cattedrale
DA	DATI ANALITICI	
DAF	DEFINIZIONE	
DAFT	Denominazione	Cattedrale
DAFD	Descrizione	La cattedrale di Vieste, con tre navate e pianta a croce latina, fu edificata nell'XI secolo, ma la sua struttura originaria è stata modificata nel corso dei secoli per via delle distruzioni operate dai Saraceni e per i diversi terremoti che hanno devastato la zona, in particolare quelli del 1223 e del 1646: per riparare i danni dovuti ai terremoti, infatti, è stato necessario ricostruire la facciata (seconda metà del XVIII secolo) ed il campanile, crollato nel 1772. Il susseguirsi di stili e gusti diversi ha introdotto nuovi motivi, soprattutto barocchi, ben evidenti all'interno della chiesa: l'originale soffitto a capriate è stato coperto da un ricco soffitto ligneo settecentesco di scuola napoletana; le tre absidi con cui terminavano le tre navate della chiesa sono state sostituite da due cappelle laterali e

		da un presbiterio centrale coronato da un coro ligneo; la chiesa è stata dotata, in età moderna, anche di una serie di dodici finestre poste nella parte alta della navata centrale; solo le colonne della chiesa romanica sono state liberate dalle successive strutture barocche durante i lavori di restauro eseguiti negli anni 1976-80 e 1988-2000.
DAFC	Stato di conservazione	Restaurato
DAFE	Tipo di evidenza	Strutture
OG	INTERPRETAZIONE OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTC	Categoria	Struttura per il culto
OGTT	Tipo	Chiesa
OGTF	Funzione	Sacra/religiosa/culto
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FG
PVCC	Comune	Vieste
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia contemporanea
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia satellitare
PVCA	Affidabilità del dato	Certo
PVCB	Bene Urbano	si
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEM	Metodo di localizzazione	CTR (carta tecnica regionale)
GET	Tipo di georeferenziazione	areale
GPT	Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GEJ	GEOJson info originale	{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[16.180529,41.8815443],[16.1808546,41.8814711],[16.1808709,41.8815082],[16.1809175,41.881503],[16.1809436,41.8815679],[16.1809035,41.8815893],[16.1809073,41.8816242],[16.1805662,41.8817021],[16.180529,41.8815443

		]]]},"properties":{}}
DT	CRONOLOGIA	
CRO	Periodo	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
CRO	Periodo	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
CRO	Periodo	Basso Medioevo (XI-XV secolo)
DTM	Motivazione della cronologia	Bibliografia
NS	NOTIZIE STORICHE	
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Viene dichiarata l'esistenza di "Alfonso", vescovo della citta'.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	NR (recupero pregresso)
NSCF	Fonti	B1
NSCD	Dal	XI
NSCA	Al	XI
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	A seguito del terremoto del 1646, monsignor Kraytter, verso la fine del '600 si adopero' non poco per far eseguire i primi interventi di restauro.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Restauro
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Nel 1646 la cattedrale subi' grave danno per il terremoto del 31 maggio:la terza parte della fabbrica rovino'. Cadde interamente la facciata principale col relativo portale,

		prospiciente il palazzo vescovile, la parteanteriore della navata sinistra e le coperture.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Danneggiamento
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Nel 1617 l'Universita' di Vieste eresse a nome del popolo la cappella dell'Annunziata, ove fu posta la statua di S. Maria di Merino, veneratissima da tempo immemorabile dal popolo viestano.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Modifica strutturale
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Il primo intervento di trasformazione e' databile tra il XIII e il XIV secolo, con la costruzione delle cappelle laterali e delle due frontali: le prime ottenuta con l'apertura di ampi fornici sui muri perimetrali e lealtre due con l'abbattimento delle absidi terminali delle navate laterali.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Modifica strutturale
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XIII
NSCA	Al	XIV
NSC	NOTIZIE STORICHE	

NSCN	Notizia	Nel XIII secolo viene restaurata per i danni subiti dal terremoto del 1233 e del saccheggio del 1240.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Restauro
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XIII
NSCA	Al	XIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	E' una delle chiese piu' antiche di stile romanico di tutta la Puglia. Dall'esame degli elementi architettonici e strutturali venuti alla luce durante gli scavi del 1976-1979, e' possibile datare la costruzione al secolo XI.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Costruzione
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XI
NSCA	Al	XI
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Il restauro del campanile venne completato durante il XIX secolo.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Conclusione Lavori
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Nel 1792 il campanile crollo' parzialmente sulla navata minore destra.

NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Crollo parziale
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Il lavoro di restauro iniziato nel 1750 da monsignor Cimaglia, fu ultimato dal successore, monsignor Maruca, tra il 1769 e il 1773. Tutte le pareti dell'edificio furono ricoperte di intonaco, decorate con stucchi e cornici, compresi gli archi, i capitelli e le colonne; le capriate della navata centrale furono coperte da un pregevole soffitto ligneo.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Restauro
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Il piu' radicale intervento sul monumento che ne risulto' rifatto piu' che restaurato, fu iniziato da monsignor Cimaglia nel 1750.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Restauro
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Nel 1696 iniziarono i lavori di restauro con il vescovo Tontoli, dopo il crollo della facciata e parte del campanile.

NSCR	Riferimento	Parte del Bene
NSCS	Notizia sintetica	Restauro
NSCF	Fonti	B2
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII
FV	FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI	
FVU	FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	
FVUF	Unità tipologica visitata	si
FVUT	Tipo di fruibilità	Edificio di culto
FVUG	Grado di rischio	Basso
FVUP	Potenzialità	Alta
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBH	Sigla per citazione	00006219
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Giuliani V., Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della città di Vieste, ,1768
BIB	BIBLIOGRAFIA	
BIBH	Sigla per citazione	00006344
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Belli D'Elia P., Puglia romanica : EDIPUGLIA, 2003
BIBR	Riferimento	259-260
MU	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	Id000278.jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Interno

MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	Id000279.jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Interno 2
MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	Id000280.jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Vista generale

MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	1 Cattedrale S Maria Assunta (1456221629).jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	fronte
MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	3 Cattedrale S Maria Assunta (1456221641).jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	prospetto

MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	4 Cattedrale S Maria Assunta (1456221650).jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Particolare

MUDF	File	

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI	
MUDN	Nome File	2 Cattedrale S Maria Assunta (1456221660).jpg
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Particolare 2

MUDF	File	

AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Osservazioni	(n) e una perpendicolare