

CD CODICE		
TSK	Tipo scheda	UT
NCI	ID Samira	11112
NCT CODICE		
NCTW	Codice Univoco Regionale	FGBIU001076
NCTO	Id Origine	127158
CDG	Condizione Giuridica Bene	Proprietà Ente religioso cattolico
CEC ENTE COMPETENTE		
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione
RV RELAZIONI DIRETTE		
RSE	Tipo relazione	elemento contenuto in
RVC COMPLESSO TOPOGRAFICO		
RVCK	Collegamento scheda CT	FGBIC000121
RVCN	Denominazione CT	Complesso del convento dei Cappuccini
DA DATI ANALITICI		
DAF DEFINIZIONE		
DAFT	Denominazione	Complesso del Convento dei Cappuccini - Chiesa di Santa Maria degli Angeli
DAFD	Descrizione	<p>La chiesa, annessa al convento dei frati cappuccini, sorge a circa un miglio dal centro abitato su un'amena collina intorno all'anno 1556, ad opera dell'Ordine dei Cappuccini. Secondo la tradizione, sulla collina sorgeva una Cappella fin dal secolo X. Non è stato ancora possibile localizzare tali strutture quasi sicuramente inglobate nelle murature del Convento e della Chiesa. Alla Chiesa, originariamente ad una sola navata, ne fu aggiunta un'altra all'atto della ricostruzione seguita al crollo causato dal terremoto del 1646. La ricostruzione avvenne a spese del feudatario del luogo, Caracciolo, con il concorso del popolo. Molte opere d'arte nobili, specie olii su tela, sono conservate nella Chiesa. Vi si trova, tra le altre statue lignee, un celebre</p>

crocifisso opera di un intagliatore veneziano del XVII secolo.

DAFC Stato di conservazione Restaurato

DAFC Stato di conservazione Ricostruito

DAFE Tipo di evidenza Strutture

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC Categoria Struttura per il culto

OGTT Tipo Chiesa

OGTF Funzione Sacra/religiosa/culto

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP Provincia FG

PVCC Comune Vico del Gargano

PVCI Modalità di individuazione Cartografia contemporanea

PVCI Modalità di individuazione Cartografia satellitare

PVCA Affidabilità del dato Certo

PVCB Bene Urbano si

GE GEOREFERENZIAZIONE

GEM Metodo di localizzazione CTR (carta tecnica regionale)

GET Tipo di georeferenziazione areale

GEC COORDINATE

GECX Coordinata x 15.958524781

GECY Coordinata y 41.89929197

GPT Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GEJ	GEOJson info originale	<pre>{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[15.9682718,41.9005768],[15.9684493,41.9007801],[15.9683103,41.9008557],[15.9681483,41.9006476],[15.9682718,41.9005768]]]],"properties":{}}</pre>
DT CRONOLOGIA		
CRO	Periodo	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
CRO	Periodo	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
DTM	Motivazione della cronologia	Bibliografia
NS NOTIZIE STORICHE		
NSC NOTIZIE STORICHE		
NSCN	Notizia	Fu aggiunta alla chiesa la cappella di S. Filomena.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Ampliamento
NSCF	Fonti	A1
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX
NSC NOTIZIE STORICHE		
NSCN	Notizia	La chiesa venne consacrata il 25 febbraio del 1677, sotto il titolo di S. Maria degli Angeli.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Consacrazione/Dedicazione
NSCF	Fonti	A1
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII
NSC NOTIZIE STORICHE		
NSCN	Notizia	La notte del 31 maggio 1646, un forte terremoto danneggiò seriamente il convento.
NSCR	Riferimento	Intero bene

NSCS	Notizia sintetica	Crollo parziale
NSCF	Fonti	A1
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVII

NSC NOTIZIE STORICHE

NSCN	Notizia	L'opera ebbe compimento nel 1569 "ad istanza e spese del marchese Colantonio Caracciolo, unitamente alla chiesa dedicata alla SS. Annunziata".
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Conclusione Lavori
NSCF	Fonti	A1
NSCD	Dal	XVI
NSCA	Al	XVI

AU DEFINIZIONE CULTURALE

ATB AMBITO CULTURALE

ATBR	Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD	Denominazione	maestranze pugliesi
ATBF	Fonte	bibliografica
ATBM	Motivazione dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

FV FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUF	Unità tipologica visitata	si
FVUT	Tipo di fruibilità	Edificio di culto
FVUG	Grado di rischio	Basso
FVUP	Potenzialità	Alta

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH	Sigla per citazione	00009140
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Biscotti M., Vico era così, ,1988
BIBR	Riferimento	94-99

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH	Sigla per citazione	00009989
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Fiorentino F., Martella G., Tortorella M., Vico città d'arte, Vico città d'arte, , Vico del G.: , 1996

MU MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN	Nome File	Vico Chiesa S_Maria delle Grazie 1 (1465899468).JPG
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Prospetto

MUDF File



MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN	Nome File	Vico Chiesa S_Maria delle Grazie 2 (1465899477).JPG
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Prospetto 2

MUDF File



MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN	Nome File	Vico Chiesa S_Maria delle Grazie 3 (1465899486).JPG
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Prospetto 3

MUDF File



MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN	Nome File	Vico Chiesa S_Maria delle Grazie 4 (1465899500).JPG
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Particolare

MUDF File



MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN	Nome File	Vico Chiesa S_Maria delle Grazie 5 (1465899510).JPG
MUDT	Tipo Fonte	File
MUDD	Descrizione	Particolare 2

MUDF File



PT PERCORSI TEMATICI

PTC COORDINATE

PTCX	Longitudine	15.958524781
------	-------------	--------------

PTCY	Latitudine	41.89929197
------	------------	-------------

AN ANNOTAZIONI