

CD CODICE		
TSK	Tipo scheda	UT
NCI	ID Samira	10292
NCT CODICE		
NCTW	Codice Univoco Regionale	FGBIU000951
NCTO	Id Origine	126009
CDG	Condizione Giuridica Bene	Proprietà privata
CEC ENTE COMPETENTE		
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione
RV RELAZIONI DIRETTE		
RSE	Tipo relazione	elemento contenuto in
RVS SITO		
RVSK	Collegamento scheda SI	FGBIS000069
RVSN	Denominazione SI	Bovino (età moderna e contemporanea)
DA DATI ANALITICI		
DAF DEFINIZIONE		
DAFT	Denominazione	Palazzo in via San Domenico
DAFD	Descrizione	<p>La costruzione dell'edificio è da collocare in un periodo compreso tra XVII e XVIII secolo, mentre sono da attribuire al secolo successivo alcuni rimaneggiamenti effettuati dal marchese Attilio Ricci, con l'aggiunta di alcuni corpi di fabbrica. In particolare, l'intero palazzo risulta essere stato completato in due fasi: la prima risale al 1700 circa e riguarda la costruzione di un corpo edilizio rettangolare e collocato parallelamente all'attuale via Roma, mentre la seconda fase, avvenuta verso la meta' del 1800, riguarda la realizzazione del corpo edilizio a forma di "C" che col preesistente formava un'unica costruzione a corte chiusa. Il palazzo è costruito in muratura continua con calcare locale e tufo e si sviluppa su due livelli sfalsati (piano terra, primo piano); è caratterizzato da pianta di forma pressochè</p>

rettangolare, con ambienti disposti intorno alla corte centrale aperta. Il prospetto su via San Domenico è caratterizzato dalla presenza, in posizione centrale, del portale d'ingresso ad arco scemo ribassato, realizzato in pietra decorata, e di diverse aperture su entrambi i livelli. Nei primi decenni del XX secolo la parte sinistra dell'edificio localizzata in corrispondenza di via San Domenico è stata sopraelevata di un piano, con l'utilizzo del mattone; tale intervento ha ulteriormente danneggiato il valore storico-architettonico dell'edificio.

DAFC	Stato di conservazione	Integro
DAFC	Stato di conservazione	Restaurato
DAFE	Tipo di evidenza	Strutture
DAFB	Criterio perimetrazione	Perimetrazione effettuata mediante individuazione delle particelle catastali

OG INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTC	Categoria	Edificio
OGTT	Tipo	Palazzo
OGTF	Funzione	Abitativa/residenziale

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP	Provincia	FG
PVCC	Comune	Bovino
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia contemporanea
PVCA	Affidabilità del dato	Certo
PVCB	Bene Urbano	si

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

TCL	Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
-----	------------------------	-------------------------

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC	Comune	Bovino
------	--------	--------

CTSF	Foglio/Data	34
CTSN	Particelle	743, 745, 747, 749, 750

GE	GEOREFERENZIAMENTO	
GEM	Metodo di localizzazione	Ortofoto 2013
GET	Tipo di georeferenziazione	areale
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x	15.341609262
GECY	Coordinata y	41.25204563
GPT	Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GEJ	GEOJson info originale	<pre>{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[15.3412127,41.2515911],[15.3413044,41.251421],[15.3415947,41.2514969],[15.3415246,41.2516693],[15.341494,41.2517067],[15.3412127,41.2515911]]]}},"properties":{}}</pre>
DT	CRONOLOGIA	
CRO	Periodo	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
CRO	Periodo	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSS	Datazione secolo	XVII d.C.
DTSS	Datazione secolo	XVIII d.C.
DTSS	Datazione secolo	XIX d.C.
DTSS	Datazione secolo	XX d.C.
DTM	Motivazione della cronologia	Fonte archivistica
NS	NOTIZIE STORICHE	
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Costruzione dell'edificio.
NSCR	Riferimento	Intero bene

NSCS	Notizia sintetica	Costruzione
NSCF	Fonti	n.d.c.
NSCD	Dal	XVII
NSCA	Al	XVIII

NSC NOTIZIE STORICHE

NSCN	Notizia	Il marchese Attilio Ricci fece numerosi rimaneggiamenti con aggiunta di alcuni volumi edilizi. In svariate parti (cancello e lampada a petrolio in ferro battuto posti nella corte interna) compaiono le sue iniziali.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Modifica strutturale
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX

AU DEFINIZIONE CULTURALE

ATB AMBITO CULTURALE

ATBR	Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD	Denominazione	maestranze locali
ATBF	Fonte	n.d.c.
ATBM	Motivazione dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

FV FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUF	Unità tipologica visitata	no
------	---------------------------	----

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH	Sigla per citazione	00010616
BIBM	Riferimento bibliografico completo	Nicastro C. G., Bovino: storia di popolo, vescovi, duchi e briganti, Bovino: storia di popolo, vescovi, duchi e briganti,

, Foggia: , 1984

PT	PERCORSI TEMATICI	
PTC	COORDINATE	
PTCX	Longitudine	15.341609262
PTCY	Latitudine	41.25204563
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Osservazioni	<p>Le notizie tecniche sono state estrapolate dalle schede tecniche redatte dall'architetto Elmerino Ranieri, coordinatore per il Piano di Recupero del Centro Storico di Bovino. Dopo il terremoto degli anni '30 in tutto il centro storico di Bovino vi sono stati molti interventi di risanamento statico con posa in opera di tiranti e puntoni in metallo su gran parte degli edifici da salvaguardare o pericolanti; questo edificio e' uno di questi. Dal portale principale si accede direttamente ad una corte aperta con una scala a due rampe con pianerottoli. Prospicienti la corte vi sono gli ingressi ed una serie di appartamenti posti ai piani superiori. La ringhiera della scala del cortile interno e' in ferro battuto. Si presume che nella parte sottostante del palazzo vi siano antiche cantine romane. L'intero palazzo risulta completato in due fasi: la prima risale al 1700 circa e riguarda la costruzione di un corpo edilizio rettangolare e collocato parallelamente all'attuale via Roma, la seconda fase, avvenuta verso la meta' dell'800, riguarda invece la realizzazione del corpo edilizio a forma di "C" che col preesistente formava un'unica costruzione a corte chiusa.</p>