

ID Samira: 12103
Codice Univoco Regionale: FGBIU001331
Denominazione: Palazzo Dogana
Condizione Giuridica Bene: Proprietà Ente pubblico territoriale
Tipo: Edificio

CODICE

Tipo scheda	UT
ID Samira	12103

CODICE

Codice Univoco Regionale	FGBIU001331
Id Origine	128545
Condizione Giuridica Bene	Proprietà Ente pubblico territoriale

ENTE COMPETENTE

Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente competente	Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione

ENTE COMPETENTE

Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
Ente competente	SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione

RELAZIONI DIRETTE

Tipo relazione	elemento contenuto in
----------------	-----------------------

SITO

Collegamento scheda SI	FGBIS004186
Denominazione SI	Foggia (età moderna)

DATI ANALITICI**DEFINIZIONE**

Denominazione

Palazzo Dogana

Descrizione

Edificio situato in Piazza XX Settembre, fu sede della Regia Dogana della "Mena delle pecore" e successivamente degli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Foggia; dal 2003 ospita la Galleria di arte moderna e contemporanea della città. Nel 1733, dopo la morte del vescovo Cavalieri, il nuovo vescovo di Foggia vendette l'edificio, destinato a diventare sede del seminario, al presidente governatore della Regia Dogana delle Pecore. L'anno successivo alcuni lavori di ristrutturazione e ampliamento riguardarono i corpi sull'attuale corso Garibaldi e vico Schiraldi. L'attuale configurazione dell'edificio risale al 1740, salvo alcune modifiche fatte nei locali interni nel XIX secolo. Nel 1797 iniziano nuovi lavori di ristrutturazione, in occasione della venuta del principe ereditario Borbone che si sposerà a Foggia; tutto il palazzo venne ristrutturato sotto la guida del progettista ingegnere regio Gaetano Donadio. Tra il 1806 e il 1813 si insediano nel palazzo gli uffici della "Amministrazione del Tavoliere", mentre negli anni tra il 1862 e il 1864 fu costruito un nuovo peristilio nel cortile maggiore, verso il lato dell'ingresso. La struttura fu gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943, e ristrutturata nel dopoguerra. L'edificio, in muratura intonacata, si sviluppa su tre livelli ed è a pianta rettangolare regolare con cortile interno. Il prospetto principale è caratterizzato, al piano terra, in posizione centrale, dal grande portale d'ingresso a tutto sesto, definito da una cornice modanata e con chiave di volta decorata, sormontato da un timpano mistilineo sorretto da due colonne con capitelli decorati da volute; al centro del timpano campeggia un grande stemma in pietra. Ai lati del portale d'ingresso sono presenti due aperture tompagnate, nelle quali successivamente sono state inserite piccole finestre di forma quadrangolare. Il livello superiore è occupato da porte-finestre sormontate da timpani mistilinei e, in asse con l'ingresso, da una porta-finestra sormontata da un timpano di forma triangolare. Il secondo piano è scandito dal ritmo simmetrico delle aperture delle finestre di forma rettangolare. Sulla facciata principale è presente uno stemma raffigurante uno scudo con cornice mistilinea racchiudente la scritta in caratteri capitali "BANCA D'ITALIA".

Stato di conservazione

Integro

Stato di conservazione

Restaurato

Tipo di evidenza

Strutture

Criterio perimetrazione

Perimetrazione effettuata mediante individuazione della

particella catastale

INTERPRETAZIONE OGGETTO

OGGETTO

Categoria	Edificio
Tipo	Edificio
Funzione	Pubblica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia	FG
Comune	Foggia
Modalità di individuazione	Cartografia contemporanea
Affidabilità del dato	Certo
Bene Urbano	si

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
------------------------	-------------------------

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune	Foggia
Foglio/Data	96
Particelle	4078

GEOREFERENZIAZIONE

Metodo di localizzazione	Ortofoto 2013
Tipo di georeferenziazione	areale

COORDINATE

Coordinata x	15.545103628
Coordinata y	41.4617059

Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
-------------------------------	--

GEOJson info originale

```
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[15.543932,41.4620551],[15.5441384,41.4615793],[15.5448918,41.4617666],[15.5446823,41.4622447],[15.543932,41.4620551]]]],"properties":{}}
```

CRONOLOGIA

Periodo

Età moderna (XVI -XVIII secolo)

CRONOLOGIA SPECIFICA

Datazione secolo

XVIII d.C.

Motivazione della cronologia

Bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Notizia

E' di questa data l'attuale configurazione dell'edificio, salvo alcune modifiche fatte nei locali interni nel XIX secolo.

Riferimento

Intero bene

Notizia sintetica

NR (recupero pregresso)

Fonti

Non Indicato

Dal

XVIII

Al

XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia

Lavori di falegnameria nei locali destinati ad archivio.

Riferimento

Archivio

Notizia sintetica

Completamento

Fonti

Non Indicato

Dal

XVIII

Al

XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia

Dopo la morte del vescovo Cavalieri, il nuovo vescovo di Foggia vende l'edificio destinato a seminario al presidente governatore della Regia Dogana delle Pecore gli edifici già costruiti del seminario che diventano la nuova sede della

dogana.

Riferimento	Intero bene
Notizia sintetica	Passaggio di proprietà
Fonti	Non Indicato
Dal	XVIII
Al	XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia	L'intervento di ristrutturazione e ampliamento riguarda i corpi sull'attuale corso Garibaldi e vico Schiraldi.
Riferimento	Parte del Bene
Notizia sintetica	Rifacimento
Fonti	Non Indicato
Dal	XVIII
Al	XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia	Viene portata a termine la facciata.
Riferimento	Facciata
Notizia sintetica	Completamento
Fonti	Non Indicato
Dal	XVIII
Al	XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia	Lavori di falegnameria per le vetrate delle logge al primo piano del cortile interno.
Riferimento	Cortile interno
Notizia sintetica	Completamento

Fonti Non Indicato

Dal XVIII

Al XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia Iniziano nuovi lavori di ristrutturazione in occasione della venuta del principe ereditario Borbone che si sposerà a Foggia; tutto il palazzo viene riammodernato sotto la guida del progettista ingegnere regio Gaetano Donadio.

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica Ristrutturazione

Fonti Non Indicato

Dal XVIII

Al XVIII

NOTIZIE STORICHE

Notizia Si insediano nel palazzo gli uffici della "Amministrazione del Tavoliere".

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica Variazione d'uso

Fonti Non Indicato

Dal XIX

Al XIX

NOTIZIE STORICHE

Notizia Manutenzione del palazzo e costruzione di un nuovo peristilio nel cortile maggiore verso il lato dell'ingresso.

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica Costruzione

Fonti Non Indicato

Dal XIX

Al XIX

NOTIZIE STORICHE

Notizia Opere di sottofondazione.

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica Ristrutturazione

Fonti Non Indicato

Dal XX

Al XX

NOTIZIE STORICHE

Notizia Lavori di manutenzione al portico e al salone.

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica NR (recupero pregresso)

Fonti Non Indicato

Dal XX

Al XX

NOTIZIE STORICHE

Notizia Consolidamento statico con tiranti, palificazioni e iniezioni di cemento.

Riferimento Intero bene

Notizia sintetica Ristrutturazione

Fonti Non Indicato

Dal XX

Al XX

NOTIZIE STORICHE

Notizia Rifacimento delle coperture.

Riferimento NR (recupero VIR)

Notizia sintetica	Rifacimento
Fonti	Non Indicato
Dal	XX
Al	XX

FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Unità tipologica visitata	si
Tipo di fruibilità	Aperto al pubblico
Grado di rischio	Medio
Potenzialità	Alta

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA

Sigla per citazione	00007478
Riferimento bibliografico completo	Jarussi Ugo, Foggia, genesi urbanistica, vicende storiche e carattere della città. : Adda Editore, 1975

BIBLIOGRAFIA

Sigla per citazione	00010578
Riferimento bibliografico completo	Salvato V., Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri, Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri, , Foggia: , 1976

MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MULTIMEDIA E DOCUMENTI

Nome File	ko001517.jpg
Tipo Fonte	File
Descrizione	Interno, corte centrale

File



MULTIMEDIA E DOCUMENTI

Nome File ko001518.jpg

Tipo Fonte File

Descrizione Portale di accesso

File



MULTIMEDIA E DOCUMENTI

Nome File ko001519.jpg

Tipo Fonte File

Descrizione Vista laterale

File



MULTIMEDIA E DOCUMENTI

Nome File ko001520.jpg

Tipo Fonte File

Descrizione Facciata

File



PERCORSI TEMATICI

COORDINATE

Longitudine 15.545103628

Latitudine 41.4617059

ANNOTAZIONI

Osservazioni Il bene è sottoposto a vincolo