CD	CODICE	
TSK	Tipo scheda	UT
NCI	ID Samira	12103
NCT	CODICE	
NCTW	Codice Univoco Regionale	FGBIU001331
NCTO	Id Origine	128545
CDG	Condizione Giuridica Bene	Proprietà Ente pubblico territoriale
CEC	ENTE COMPETENTE	
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	Sop. Belle Arti BA-BAT-FG
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione
CEC	ENTE COMPETENTE	
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito architettura-belle arti-paesaggio
CECE	Ente competente	SABAP-FG (Archite-BA-Pae)
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela e valorizzazione
RV	RELAZIONI DIRETTE	
RSE	Tipo relazione	elemento contenuto in
RVS	SITO	
RVSK	Collegamento scheda SI	FGBIS004186
RVSN	Denominazione SI	Foggia (età moderna)
DA	DATI ANALITICI	
DAF	DEFINIZIONE	

Edificio situato in Piazza XX Settembre, fu sede della Regia Dogana della "Mena delle pecore" e successivamente degli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Foggia; dal 2003 ospita la Galleria di arte moderna e contemporanea della città. Nel 1733, dopo la morte del vescovo Cavalieri, il nuovo vescovo di Foggia vendette l'edificio, destinato a diventare sede del seminario, al presidente governatore della Regia Dogana delle Pecore. L'anno successivo alcuni lavori di ristrutturazione e ampliamento riguardarono i corpi sull'attuale corso Garibaldi e vico Schiraldi. L'attuale configurazione dell'edificio risale al 1740, salvo alcune modifiche fatte nei locali interni nel XIX secolo. Nel 1797 iniziano nuovi lavori di ristrutturazione, in occasione della venuta del principe ereditario Borbone che si sposera' a Foggia; tutto il palazzo venne ristrutturato sotto la guida del progettista ingegnere regio Gaetano Donadio. Tra il 1806 e il 1813 si insediano nel palazzo gli uffici della "Amministrazione del Tavoliere", mentre negli anni tra il 1862 e il 1864 fu costruito un nuovo peristilio nel cortile maggiore, verso il lato dell'ingresso. La struttura fu gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943, e ristrutturata nel dopoguerra. L'edificio, in muratura intonacata, si sviluppa su tre livelli ed è a pianta rettangolare regolare con cortile interno. Il prospetto principale è caratterizzato, al piano terra, in posizione centrale, dal grande portale d'ingresso a tutto sesto, definito da una cornice modanata e con chiave di volta decorata, sormontato da un timpano mistilineo sorretto da due colonne con capitelli decorati da volute; al centro del timpano campeggia un grande stemma in pietra. Ai lati del portale d'ingresso sono presenti due aperture tompagnate.

nelle quali successivamente sono state inserite piccole finestre di forma quadrangolare. Il livello superiore è

racchiudente la scritta in caratteri capitali "BANCA

occupato da porte-finestre sormontate da timpani mistilinei e, in asse con l'ingresso, da una porta-finestra sormontata da un timpano di forma triangolare. Il secondo piano è scandito dal ritmo simmetrico delle aperture delle finestre di forma rettangolare. Sulla facciata principale è presente uno stemma raffigurante uno scudo con cornice mistilinea

DAFD Descrizione

DAFC Stato di conservazione Integro

DAFC Stato di conservazione Restaurato

DAFE Tipo di evidenza Strutture

DAFB Criterio perimetrazione Perimetrazione effettuata mediante individuazione della particella catastale

D'ITALIA".

OGT	OGGETTO	
OGTC	Categoria	Edificio
OGTT	Tipo	Edificio
OGTF	Funzione	Pubblica
LC	LOCALIZZAZIONE GEO	GRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC	LOCALIZZAZIONE GEO	GRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCP	Provincia	FG
PVCC	Comune	Foggia
PVCI	Modalità di individuazione	Cartografia contemporanea
PVCA	Affidabilità del dato	Certo
PVCB	Bene Urbano	si
CS	LOCALIZZAZIONE CATA	STALE
TCL	Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
CTS	LOCALIZZAZIONE CATA	STALE
CTSC	Comune	Foggia
CTSF	Foglio/Data	96
CTSN	Particelle	4078
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEM	Metodo di localizzazione	Ortofoto 2013
GET	Tipo di georeferenziazione	areale
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x	15.545103628
GECY	Coordinata y	41.4617059
GPT	Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GEJ	GEOJson info originale	{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates ":[[[15.543932,41.4620551],[15.5441384,41.4615793],[15.

5448918,41.4617666],[15.5446823,41.4622447],[15.54393 2,41.4620551]]]},"properties":{}}

DT -		
DT CRO	CRONOLOGIA Periodo	Età moderna (XVII -XVIII secolo)
		Età moderna (XVI -XVIII secolo)
DTS	CRONOLOGIA SPECIFI	CA
DTSS	Datazione secolo	XVIII d.C.
DTM	Motivazione della cronologia	Bibliografia
NS	NOTIZIE STORICHE	
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	E' di questa data l'attuale configurazione dell'edificio, salvo alcune modifiche fatte nei locali interni nel XIX secolo.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	NR (recupero pregresso)
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Lavori di falegnameria nei locali destinati ad archivio.
NSCR	Riferimento	Archivio
NSCS	Notizia sintetica	Completamento
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Dopo la morte del vescovo Cavalieri, il nuovo vescovo di Foggia vende l'edificio destinato a seminario al presidente governatore della Regia Dogana delle Pecore gli edifici gia' costruiti del seminario che diventano lanuova sede della

dogana.

NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Passaggio di proprietà
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	L'intervento di ristrutturazione e ampliamento riguarda i corpi sull'attuale corso Garibaldi e vico Schiraldi.
NSCR	Riferimento	Parte del Bene
NSCS	Notizia sintetica	Rifacimento
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSC NSCN	NOTIZIE STORICHE Notizia	Viene portata a termine la facciata.
		Viene portata a termine la facciata. Facciata
NSCN	Notizia	
NSCN NSCR	Notizia Riferimento	Facciata
NSCN NSCR NSCS	Notizia Riferimento Notizia sintetica	Facciata Completamento
NSCN NSCR NSCS NSCF	Notizia Riferimento Notizia sintetica Fonti	Facciata Completamento Non Indicato
NSCN NSCR NSCS NSCF NSCD	Notizia Riferimento Notizia sintetica Fonti Dal	Facciata Completamento Non Indicato XVIII
NSCN NSCR NSCS NSCF NSCD NSCA	Notizia Riferimento Notizia sintetica Fonti Dal Al	Facciata Completamento Non Indicato XVIII
NSCN NSCR NSCS NSCF NSCD NSCA	Notizia Riferimento Notizia sintetica Fonti Dal Al NOTIZIE STORICHE	Facciata Completamento Non Indicato XVIII XVIII Lavori di falegnameria per le vetrate delle logge al primo
NSCN NSCS NSCF NSCD NSCA NSC NSC	Notizia Riferimento Notizia sintetica Fonti Dal Al NOTIZIE STORICHE Notizia	Facciata Completamento Non Indicato XVIII XVIII Lavori di falegnameria per le vetrate delle logge al primo piano del cortile interno.

NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Iniziano nuovi lavori di ristrutturazione in occasione della venuta del principe ereditario Borbone che si sposera' a Foggia; tutto il palazzo viene riammodernato sotto la guida del progettista ingegnere regio Gaetano Donadio.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Ristrutturazione
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XVIII
NSCA	Al	XVIII
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Si insediano nel palazzo gli uffici della "Amministrazione del Tavoliere".
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Variazione d'uso
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Manutenzione del palazzo e costruzione di un nuovo peristilio nel cortile maggiore verso il lato dell'ingresso.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Costruzione
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX

NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Opere di sottofondazione.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Ristrutturazione
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XX
NSCA	Al	XX
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Lavori di manutenzione al portico e al salone.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	NR (recupero pregresso)
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	xx
NSCA	Al	XX
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Consolidamento statico con tiranti, palificazioni e iniezioni di cemento.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Ristrutturazione
NSCF	Fonti	Non Indicato
NSCD	Dal	XX
NSCA	Al	XX
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Rifacimento delle coperture.
NSCR	Riferimento	NR (recupero VIR)
NSCS	Notizia sintetica	Rifacimento

NSCF Fonti Non Indicato

NSCD Dal XX

NSCA AI XX

I V INDICIONE, VALOINEZAZIONE E VINGOLI	FV	FRUIZIONE.	VALORIZZAZIONE E VINCOLI
---	----	------------	--------------------------

FVU FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

FVUF Unità tipologica visitata si

FVUT Tipo di fruibilità Aperto al pubblico

FVUG Grado di rischio Medio

FVUP Potenzialità Alta

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00007478

BIBM Riferimento bibliografico J

completo

Jarussi Ugo, Foggia, genesi urbanistica, vicende storiche e

carattere della città. : Adda Editore, 1975

BIB BIBLIOGRAFIA

BIBH Sigla per citazione 00010578

BIBM Riferimento bibliografico

completo

Salvato V., Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri,

Palazzo Dogana dalle origini ai giorni nostri, , Foggia: ,

1976

MU MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File ko001517.jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Interno, corte centrale

MUDF File

MUD MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File ko001518.jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Portale di accesso

MUDF File



MUDN Nome File ko001519.jpg MUDT Tipo Fonte File MUDD Descrizione Vista laterale



MUDF File

MUD	MULTIMEDIA E DOCUMENTI

MUDN Nome File ko001520.jpg

MUDT Tipo Fonte File

MUDD Descrizione Facciata

MUDF File



PT	PERCORSI TEMATICI	
PTC	COORDINATE	
PTCX	Longitudine	15.545103628
PTCY	Latitudine	41.4617059
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Osservazioni	Il bene è sottoposto a vincolo