

CD	CODICE	
TSK	Tipo scheda	UT
NCI	ID Samira	12305
NCT	CODICE	
NCTW	Codice Univoco Regionale	TABIU000850
NCTO	Id Origine	128831
CDG	Condizione Giuridica Bene	
CEC	ENTE COMPETENTE	
CECT	Tipo Ente Competente	Soprintendenze ambito archeologico
CECE	Ente competente	Sop. Archeologia Puglia
CECR	Ente Competente Ruolo	Tutela
RV	RELAZIONI DIRETTE	
RSE	Tipo relazione	elemento contenuto in
RVS	SITO	
RVSK	Collegamento scheda SI	TABIS001676
RVSN	Denominazione SI	Taranto (età contemporanea)
DA	DATI ANALITICI	
DAF	DEFINIZIONE	
DAFT	Denominazione	Palazzo Carducci
DAFD	Descrizione	Palazzo privato, ubicato in via Regina Margherita, nel settore occidentale del quartiere Borgo, edificato alla fine del XIX secolo per la famiglia dei Carducci, che attualmente ospita appartamenti privati e, al piano terra, esercizi commerciali. L'edificio, articolato in un piano terra ed in due piani superiori, presenta il prospetto principale, che affaccia su Via Margherita, in stile neoclassico ottocentesco. Al piano terra, l'ingresso principale è costituito da un portale ad arco, inquadrato da paraste con capitello modanato, sormontate da una cornice marcapiano continua modanata; il portale presenta alla chiave dell'arco lo stemma di famiglia dei Carducci, che raffigura un'aquila bicipite. Il primo piano è caratterizzato dalla presenza di un balcone continuo, su cui si aprono le

porte - finestre, inquadrate da paraste con capitelli ionici e sormontate da timpani triangolari; la cornice marcapiano modanata che separa il primo piano da quello superiore è aggettante, retta da mensole. Il secondo piano presenta finestre rettangolari inquadrate da paraste con capitelli compositi. Il cornicione d'attico è aggettante, retto da mensole. Il portale d'ingresso, attraverso un breve corridoio coperto da una volta a vela, conduce in un ampio atrio quadrangolare porticato; agli angoli del cortile sono ubicate due scale, una a tre rampe ortogonali e l'altra anulare, quadrata a pozzo. le informazioni riportate si basano sulla corrispondente scheda ICCD e sull'osservazione autoptica.

DAFC	Stato di conservazione	Integro
DAFE	Tipo di evidenza	Strutture
DAFB	Criterio perimetrazione	Carta Tecnica Regionale

OG	INTERPRETAZIONE OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTC	Categoria	Edificio
OGTT	Tipo	Palazzo
OGTF	Funzione	Abitativa/residenziale

LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

PVCP	Provincia	TA
PVCC	Comune	Taranto
PVCL	Località	Quartiere Borgo
PVCI	Modalità di individuazione	Altro
PVCD	Descrizione della localizzazione	l'edificio è ubicato in via Regina Margherita, nel settore occidentale del quartiere Borgo.
PVCA	Affidabilità del dato	Certo
PVCB	Bene Urbano	si

GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEM	Metodo di localizzazione	CTR (carta tecnica regionale)

GET	Tipo di georeferenziazione	areale
GPT	Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GEJ	GEOJson info originale	<code>{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.2365553,40.4730009],[17.2364222,40.4725705],[17.2369711,40.4724878],[17.2370884,40.4728998],[17.2365553,40.4730009]]]],"properties":{}}</code>
DT	CRONOLOGIA	
CRO	Periodo	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSS	Datazione secolo	XIX d.C.
DTM	Motivazione della cronologia	Documentazione
NS	NOTIZIE STORICHE	
NSC	NOTIZIE STORICHE	
NSCN	Notizia	Costruzione del palazzo.
NSCR	Riferimento	Intero bene
NSCS	Notizia sintetica	Costruzione
NSCF	Fonti	bibliografica
NSCD	Dal	XIX
NSCA	Al	XIX
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBR	Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD	Denominazione	Architettura neoclassica ottocentesca
ATBF	Fonte	n.d.c.
ATBM	Motivazione dell'attribuzione	Analisi stilistica
FV	FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VINCOLI	

FVU	FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	
FVUF	Unità tipologica visitata	si
FVUT	Tipo di fruibilità	Non fruibile
FVUG	Grado di rischio	Basso
FVUP	Potenzialità	Alta
AN	ANNOTAZIONI	